



Приспособления для крепления датчиков хода к выключателю

Линейный лазерный датчик



Линейный лазерный датчик комплектуется:




Угловой датчик



Угловой датчик комплектуется:



Универсальные соединительные провода на 1.5 и 2.5 мм с клеммной коробкой, для быстрого подключения к высоковольтному выключателю. На проводах установлены кабельные маркеры и гнездовые разъемы с внутренним диаметром 1.5 и 2.5 мм, для соединения с штекерными разъемами выключателя.



Резистивный линейный датчик перемещения с ходом 100 мм с универсальным креплением. Подключение к высоковольтному выключателю производится механически - через связанную с подвижной частью выходного вала или изоляционной тяги полюса. Датчик комплектуется удлинителем выходного штока и соединяется с тягой выключателя через гибкую муфту, обеспечивающую компенсацию несоосности.